

SERVICE INFORMATION

Refrigeration ventilation

L500

- DE Lösungsvorschlag, wenn das L500 defekt ist
- EN Suggested solution if the L500 is defective
- FR Solution proposée si le L500 est défectueux



Lösungsvorschlag, wenn das L500 defekt ist

Mit einem zusätzlichen Steg können 2 Stück LS200 Belüftungssysteme anstelle eines defekten L500 Belüftungssystems, welches nicht mehr lieferbar ist, eingesetzt werden. (siehe Bilder)

Suggested solution if the L500 is defective

With an additional bar, 2 pieces of LS200 ventilation systems can be used instead of a defective L500 ventilation system, which is no longer available. (see pictures)

Solution proposée si le L500 est défectueux

Avec une entretoise supplémentaire, il est possible d'utiliser 2 systèmes d'aération LS200 à la place d'un système d'aération L500 défectueux qui n'est plus disponible. (voir les images)



